

Damplokomotiv smalsporet

		Lokomotiver 1067mm								Lokomotiver 1000mm									
Lokomotiver smalspor		Type III nr.21	Type V nr.10	Type XIII nr.7	Type XXI nr.1	Type XXI nr.2	Type XXI nr.5	Type XXII nr.6	Type XXVI nr.81	Nr1. Nebb OI	Nr.2. West.h. OI	Nr 3. West.h. OE	NR5. Nebb OI	Nr6. Nebb. OI	Nr7. Asea. OI	Nr.08. Asea. OI	Nr.09. Asea OI	Nr.10. Asea OI	
Kulturhistorisk verdi	Utførelse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Teknisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Brukspreget/alderspreget	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Samfunnshist	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Personahistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Kvalitet																		
	Repr	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Bruk																		
Bedømming av tilstand	Endret																		
	Original																		
	Svært bra																		
	Bra																		
	Dårlig																		
Bedømming av tilstand	Svært dårlig																		
	Ukjent	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	

		Lokomotiver 750mm								
Lokomotiver smalspor		Nr 5. xxixa	Nr.6 xxixa	Nr.7 xxixb	Nr. 2 xxxii	Nr. 4 xxviii	Nr.14 Levahn			
Kulturhistorisk verdi	Utførelse	x	x	x	x	x	x			
	Teknisk	x	x	x	x	x	x			
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x			
	Brukspreget/alderspreget	x	x	x	x	x	x			
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x			
	Design	x	x	x	x	x	x			
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x			
	Samfunnshist	x	x	x	x	x	x			
Opprinnelig-het	Personahistorisk	x	x	x	x	x	x			
	Autentisk	x	x	x	x	x	x			
	Kvalitet									
	Repr	x	x	x	x	x	x			
	Bruk									
Bedømming av tilstand	Endret									
	Original									
	Svært bra									
	Bra									
	Dårlig									
Bedømming av tilstand	Svært dårlig									
	Ukjent	x	x	x	x	x	x			
Kategori		A	A	A	A	A	A			

Elektriske lokomotiver

		El 1.2001 NJM	El 1.2011 NJM	El 5.2039 NJM	RjB 1 NJM	El 8.2060 NJM	El 09 2063	El 09 2064	El 10.2508 NJM	El 11.2078 NJM	El 11.2085 NJA	El 11.2098 NJA	El 11.2107 NJM	El 12.2119 MN	El 12.2120 MN	El 13.2142 NJM	El 17.2223 NJM	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
	Teknisk verdi	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	
	Brukspreget																	
	Identitet	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Design	x	x	x	x		x	x	x	x				x	x	x	x	x
	Miljøverdi	x	x	x	x		x	x	x	x				x	x	x	x	x
	Samfhist	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x
	Personalhist	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Opprinnelig- het	Autentisk	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kvalitet	x		x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x
	Representativitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
	I bruk		x				x	x				x	x					x
	Endret		x	x	x	x	x	x	x									
	Original	x											x	x	x	x	x	x
Bedømming av tilstand	Svært bra				x												x	x
	Ganske bra	x		x		x	x		x	x		x	x					
	Dårlig		x											x	x			
	Svært dårlig							x										
	Ukjent											x						
	Kategori	A	B	A	A	A	B	C	A	A	D	B	B	B	B	A	A	

Diesellokomotiver

		Di2 817 BTM	Di 2 833 NJM	Di 2 841 NJA	Di 2 842 NJM	Di 2 848 Privat	Di3a 602 NJM	Di 3a 603 NJM	Di3a 616 NJM	Di3b 642 NJM		
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon						x	x	x	x		
	Teknisk verdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Brukspreget	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Identitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Samf.historisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Personalhist.	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Opprinnelig-het	Autentisk						x		x	x		
	Kvalitet				x	x			x	x		
	Representativitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	I bruk		x				x		x	x		
	Endret	x	x				x	x	x	x		
	Original							x	x	x		
Bedømming av tilstand	Svært bra		x				x		x	x		
	Bra			x	x							
	Dårlig											
	Svært dårlig							x				
	Ukjent	x				x						
	Kategori	B	A	B	B	D	A	D	A	A		

Skiftetraktorer

		Litj Ola (Skb 202.20) NT	Ska 205.2 NT	Skd 206.33 NJA	Skd 206.35 NJA	Skd 206.041 NJM	Skd 206.44 SB	Ska 207.3 Flåm	Skd 213.65 NIA	Skd 213.69 NJM	Skd 213.73 NJA	Skd 215.104 NJA	Skd 217.117 NJM	Skd 220a.153 Sjoa ghf	Skd 220c.138 NJA	Skd 220c.143 NJA	Skd 220c.144 NJA	Skd 220c.167 NJA	Skd 220c.182 NJA	Skd 220c.206 NJA	Skd 220c.210 NJA	Skd 221.146 NJA	Skd 221.148 SHS	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x	x	X	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Teknisk verdi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x	x
	Brukspreget	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Identitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Design			x	x	x	x					x	x	x										
	Miljøverdi												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	samf.hist												x	x									x	x
	Personal.hist	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x	
	Kvalitet			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Representativitet	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	I bruk			x														x	x	x				
	Original	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bedømming av tilstand	Svært bra																							
	Bra	x	x				x		x				x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dårlig			x	x	x						x												
	Svært dårlig									x	x													
	Ukjent														x	x								
Kategori		C	C	C	C	A	A	C	C	D	D	C	C	D	D	A	C	C	B	C	C	B	C	

Elektriske motorvogner

		Bmeo 62.04 NJM	BM 64.05 NT	BM 64.06 NT	BM 65.24 NJA	B65 18836 NJA	BFS 65 18618 NJM	BFS 65 18626 NJA	BFS 65 18679 NJA	BFM 66.01 NJM	BM 67.13 NJM	B 67.45 NIA	B 67.48 NIA	BFS 67.75 NJM	BM 68A.12 Lier k	BM 68B.23 NJA	BM 68B.26 NIA	BM 68B.29 NIA	B 68B.56 NIA	B 68B.58 NIA	BFS 68A.62 NIA	BFS 68B.84 NIA	BFS 68B.87 NIA	BFS 68B.89 NIA	BM 69B.026 NJM	BS 69B.026 NJM	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x						x	x	x
	Teknisk	x			x	x	x	x	x																	x	x
	Brukspreget	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Identitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Miljøverdi	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Opprinne-lighet	Autentsitsk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kvalitet				x	x	x	x	x	x																	
	Repr.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	I bruk																										
	Endret														x												
	Original	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x	x	x	x	x	x	x	
Bedømming av tilstand	Svært bra																										
	Bra	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			x						x	x	x
	Dårlig		x	x											x		x	x	x	x	x	x	x				
	Svært dårlig									x																	
	Ukjent																										
Kategori	A	C	C	A	A	A	B	C	C	C	C	C	C	C	D	A	D	D	A	D	D	D	D	D	A	A	A

Lokomotiver med forbrenningsmotor

							Førkrigs - skrå front													Etterkrigs - rett front - lokaltrafikk				Skinnebuss		Etterkrigs - rett front - mellomdistanse			
		Cm 2664 NJM	Sulitelma	Cmbo 2672 NJM	Gamla NJA	Padda NJA	BM 86F.57 NJM	BM 86F.60 NJA	BFS 86.68 NJA	BM 86M.10 VB	BM 86L.11 ABV	BM 86G.12 VB	BM 86F.18 NJA	BM 86F.19 VB	BM 86L.22 NJA	BM 86L.24 ABV	BFox4b 18775 NJA	BFS 86.99 ABV	BM 87.01 NJA	BM 87.03 NJM	Gx 1453 NJM	Gx 1459 NJA	BM 91H02 NJA	BM 91.09 NJA	BFS 91.62 NJA	BDFS 91.73 NJA			
Kulturhistorisk verdi	Teknisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Identitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Brukspreg/alder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Identitetspreg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Miljøverdi	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Samfunnhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Personalhistorisk	x	x	x	x	x														x	x	x	x	x	x	x	x		
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Kvalitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Repr.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Brukspreg/alder	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	endret																			x									
	Original	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	Bruk		x									x						x	x		x								
Bedømming av tilstand	Svært bra	x	x				x	x											x	x			x						
	Bra				x	x						x	x		x	x						x					x		
	Dårlig						x												x					x	x				
	Svært dårlig			x																									
	Usikker									x	x			x															
SUM		A	A	A	A	A	B	A	A	D	D	C	C	D	C	C	B	C	B	A	B	A	A	A	A	D	A		

Trevogner 1887-1938

	Personvogner	Ao	Ao	ABo1b	ACo1a	Bo2c	Bo3a	BCo2b	BCZo2b	Co2b	Co2b	Co2b	Bo2a	Co3a	Co3a	Co3a	Co 3b	Co3c	Co3c	Co3c	Co3c	Co3c	CF
		100 NJA	206 NJM	118 NJA	705 NJM	950 NJM	990 NJA	348 NJA	31 NJA	224 NJA	347 NJA	18099 NJM	502 NJA	176 NJA	220 NJA	222 NJA	85 NJM	288 NJA	666 NJA	742 BTM	789 NJA	18149 NJM	3552 NJM
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x
	Teknisk verdi	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x
	Bruksperget	x	x		x	x	x	x					x	x	x	x						x	x
	Identitetsskapende	x	x	x	x		x	x				x	x				x		x	x	x		x
	Design	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x					x
	Miljøverdi					x	x	x	x				x	x	x	x	x	x					x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Personalhistorisk				x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelighet	Autentisk	x	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kvalitet	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Representativitet			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Bruk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x		x
	Endret	x	x	x													x	x					x
	Original				x	x	x	x		x	x		x					x	x	x	x	x	x
Bedømming av tilstand	Svært bra	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
	Bra																		x	x	x		
	Dårlig													x									x
	Svært dårlig				x																		
	Ukjent																						
Kategori	A	A	A	A	A	B	B	C	A	C	B	B	B	C	A	A	A	C	C	C	B	A	

	Personvogner	CF2a	CF3b	CFo2a	CFo2b	CFo2c	CFo2a	DFo	Eo	Eo	F	F	F	Fo	C 4	C 102	Co4a	Co4c
		686 NJM	548 NJA	778 NJM	650 NJA	213 NJA	805 NJM	432 NJA	119 NJA	980 NJM	2019 NJA	12102 NJA	14011 NJA	5678 SHS	(RjB) NJA	(VB) NJM	195 NJA	65 NJA
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Teknisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Brukspreget	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Autentisk	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x		
	Kvalitet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		x
	Representativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	I bruk	x			x	x		x			x				x	x		x
	Endret		x					x									x	x
	Original	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Bedømming av tilstand	Svært bra	x		x	x	x	x	x	x	x					x	x		x
	Bra		x									x		x			x	
	Dårlig																	
	Svært dårlig															x		
	Ukjent																	
Kategori	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	A	B	A	A	B	C	

	<i>Personvogn</i>	CDFo2b 620 <i>BTM</i>	CDFo3b 295 <i>NJA</i>	CEo3b 18140 <i>NJA</i>	Co3d 451 <i>NJA</i>
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x		x	x
	Teknisk	x	x	x	x
	Brukspreget	x	x	x	x
	Identitetsskapend	x	x	x	x
	Design	x	x	x	x
	Miljøverdi	x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x
	Personalhistorisk	x	x	x	x
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x		x
	Kvalitet	x	x	x	x
	Representativ		x	x	x
	I bruk	x	x	x	
	Endret				
	Original	x	x	x	
Bedømming av tilstand	Svært bra			x	
	Bra	x	x		
	Dårlig				x
	Svært dårlig				
	Ukjent				
	Kategori	B	B	C	B

Stålvogner

	Personvogner	A1 24001 NJM	A2 24004 NJA	AB10 24101 NJM	AB11 24114 NJA	B1 19925 NJM	B10 25002 NJM	B2 25529 NJM	B3 25561 NJM	B3 25572 NJM	B3 25579 NJM	B3 25661 NJA	B5 26021 NJM	B5 26029 NJM	BF10 21504 NJM	BF11 21521 NJA	BF14 21728 NJM	BR 21201 NJA	C3 24051 NJA
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	X	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Teknisk	x	x		x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Brukspreget	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	Kvalitet	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					
	Representativ	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x					
	I bruk								x	x	x	x	x	x				x	x
	Endret								x				x	x	x				
Original	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Bedømming av tilstand	Svært bra	x							x	x	x	x	x	x			x	x	x
	Bra		x												x	x			
	Dårlig			x		x	x												
	Svært dårlig							x											
	Ukjent																		
	Kategori	A	B	B	B	B	B	B	A	C	B	C	A	A	A	B	B	B	C

	<i>Personvogner</i>	F3 21411 <i>NJM</i>	FVd 19010 <i>NJM</i>	R1 21255 <i>NJM</i>	FR3-2 21265 <i>NJM</i>	WLA 21013 <i>NJA</i>	WLAB 21043 <i>SB</i>	WLAB 21055 <i>NJM</i>
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x		x	x		x	x
	Teknisk	x	x	x	x		x	x
	Brukspreget	x	x	x	x		x	x
	Identitetsskapende	x		x	x		x	x
	Design	x		x	x		x	x
	Miljøverdi	x		x	x			
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x		x	x
	Personalhistorisk	x	x	x	x		x	x
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x		x	x
	Kvalitet	x		x	x			
	Representativ	x	x	x	x			
	I bruk	x		x	x			
	Endret						x	
	Original	x	x	x	x			x
Bedømming av tilstand	Svært bra	x	x	x	x		x	x
	Bra						x	
	Dårlig							
	Svært dårlig							
	Ukjent					x		
Kategori	C	C	A	A	D	C	A	

Internmaterieell

	Internmaterieell	Cmb 18207 NJM	Unimog NJM	KVAB 264 NJM	Robel 10. 218a NJA	Robel 11 219 NJM	Tilhenger NJM	Damp tp 1. NJM	Damp tp 2. NJM	Dir1 501 NJM	Vingeplog NJM	Rs 6462 NJM	Rs23496 NJA	Xs 5475 RM	Rs 14439/3 BTM	Rs 14448/4 NJM	Rs 4005 NJM	Ro 315 NJA	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Teknisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Brukspreget	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Identitetsskapend	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Design	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Kvalitet																		
	Representativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	I bruk																		
	Endret																		
Original																			
Bedømming av tilstand	Svært bra																		
	Bra	x	x	x	x	x	x				x					x	x	x	
	Dårlig							x	x	x		x		x					
	Svært Dårlig																		
	Ukjent												x		x				
	Kategori	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	C	B	A	A	

	<i>Internmaterieell</i>	R 11102 NJA	R0 12183 NJA	Rc 401 NJM	Rc 3517 NJA	RLM 16571 NT	Xael 974 4012 NJM	Cmb 2651 NJM	Rs 240 SB	R 432 SB
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Teknisk	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Brukspreget	x	X	X	X	X	X	X	X	X
	Identitetsskapende	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Design	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Miljøverdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Samfunnshistorisk	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Personalhistorisk	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Opprinnelig-het	Autentisk	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kvalitet									
	Representativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	I bruk									
	Endret									
	Original									
Bedømming av tilstand	Svært bra					x				
	Bra						x			
	Dårlig			x						
	Svært Dårlig									
	Ukjent	x	x		x			x	x	x
Kategori	A	A	A	A	B	A	A	A	A	

1.3 Vurdering av materiell; godsvogner

NSB og hovedbanevogner

	Godsvogner	G1 1038 NJA	G1 1097 NJM	G1 1106 NJA	G2 8121 NJA	G2 14088 NJA	G3 3150 NJA	G3 5658 NJA	G3 6106 NJA	G3 15207 NJA	G3 17176 NJA	G3 20196 NJA	G3 31035 NJA	Gf3 13014 NJA	Gf3 14092 NJA	Gfo2 type 2 3344 NJM	Gfo2 type 3 10241 NJA	G 33602 NJA
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Teknisk	x	x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x	
	Brukspreget	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Design		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x		x	x									x	x	x
	Kvalitet		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
	Representativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	I bruk		x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	
	Endret					x			x			x	x	x				
	Original	x			x			x		x	x				x	x	x	x
Bedømming av tilstand	Svært bra		x	x		x					x	x		x	x		x	
	Bra				x		x	x	x				x			x		
	Dårlig	x																x
	Svært dårlig																	
	Ukjent									x								
Kategori	C	B	A	C	A	C	A	C	B	C	C	B	B	A	B	A	A	

	<i>Godsvogner</i>	G 34207 <i>NJA</i>	G4 40020 <i>NJA</i>	G4 40508 <i>NJA</i>	G4 41 257 <i>NJM</i>	G4 41278 <i>NJA</i>	G4 42300 <i>NJA</i>	GI4 48014 <i>NJA</i>	Gp4 33144 <i>NJA</i>	G5 type 1 43006 <i>NJA</i>	G5 type 2 43122 <i>NJA</i>	G5 type 3 43586 <i>NJA</i>	G5 type 4 44007 <i>NJA</i>	G5 type 4 44267 <i>NJA</i>	His 210 2782 <i>NJA</i>	Gbs 1 500 010 <i>NJA</i>	Gr5 46252 <i>NJA</i>	Hbikks 237 6061 <i>NJM</i>	Hbiss-tt 226 8055 <i>NJM</i>	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon						x	x	x					x	x	x	x	x	x	
	Teknisk	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	
	Brukspreget	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Identitetsskapende	x								x										
	Design	x	x							x										
	Miljøverdi								x	x										x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x						x
Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	
	Kvalitet																			
	Representativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	I bruk																			
	Endret																			
	Original	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bedømming av tilstand	Svært bra																			
	Bra													x				x	x	
	Dårlig	x																		
	Svært dårlig																			
	Ukjent		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kategori		B	C	A	C	C	A	C	A	C	A	C	C	A	C	C	A	C	A	

	<i>Godsvogner</i>	Hbiss-tt 226 9003 <i>NJA</i>	Lis 410 2004 <i>NJA</i>	H3 10047 <i>NJA</i>	H3 13 258 <i>NJA</i>	H4 70006 <i>NJA</i>	H4 70 113 <i>NJA</i>	Hvf4 70031 <i>NJA</i>	Ibchghps 818 1033 <i>SB</i>	Ibblps 825 6038 <i>NJA</i>	K1 2177 <i>NJA</i>	K2 23060 <i>NJA</i>	L1 5118 <i>NJA</i>	L3 3800 <i>NJA</i>	Lf3 13002 <i>NJM</i>	L4 50351 <i>NJA</i>	Lg1 11450 <i>NJA</i>	M1 2389 <i>NJA</i>	M1 10 394 <i>NJA</i>
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Teknisk	x		x	x	x		x			x	x				x		x	
	Brukspreget	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Identitetsskapende	x	x	x		x	x	x					x	x	x	x		x	
	Design	x		x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	
	Miljøverdi	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kvalitet	x	x	x	x		x										x	x	
	Representativ	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
	I bruk										x				x	x	x		
	Endret							x				x		x					
	Original	x	x		x	x	x		x	x	x		x		x	x	x	x	x
Bedømming av tilstand	Svært bra																		
	Bra	x	x	x	x						x	x		x		x	x	x	
	Dårlig					x	x						x						x
	Svært dårlig														x				
	Ukjent		x					x	x	x									
Kategori		A	B	A	C	C	C	A	C	B	A	C	C	A	B	A	A	C	C

	<i>Godsvogner</i>	M1 11517 <i>NJA</i>	M1 11530 <i>NJA</i>	M1 20513 <i>NJA</i>	M2 23 454 <i>NJA</i>	Mf2 5491 <i>NJM</i>	Mf2 17 525 <i>NJA</i>	Mf2 23489 <i>NJA</i>	MK 1 VB <i>NJA</i>	Mk3 20 243 <i>NJM</i>	N1 4118 <i>NJA</i>	N1 10 826 <i>NJA</i>	N2 3639 <i>NJA</i>	N2 5345 <i>NJA</i>	N2 5603 <i>NJA</i>	N2 10 804 <i>NJA</i>	N2 11 756 <i>UHB</i>	N2 16 408 <i>NJA</i>	N3 13032 <i>NJA</i>	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	X	X	X	X	X	X	X		x	x	x	x	x	x	x			x	
	Teknisk					X	X	X		x	x	x	x	x	x	x			x	
	Brukspreget	X	X	X	X	X	X			x		x	x	x	x	x				
	Identitetsskapend	X	X	X	X	X	X	X		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Design	X	X	X	X	X	X			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Miljøverdi	X	X	X	X	X	X	X		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Samfunnshistorisk	X	X	X	X	X	X	X		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Personalhistorisk	X	X	X	X	X	X	X		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Opprinnelig-het	Autentisk	X	X	X	X					x	x	x	x		x	x				
	Kvalitet				X					x	x	x	x	x	x				x	
	Representativ	X	X	X	X	X	X	X		x	x	x	x		x		x		x	
	I bruk						X			x					x		X			
	Endret						X	X								x				
Original	X	X	X	X																
Bedømming av tilstand	Svært bra										x									
	Bra					X	X			x		x	x	x	x				x	
	Dårlig																			
	Svært dårlig															x	x			
	Ukjent	X	X	X				X	X										x	
Kategori	C	A	C	B	A	C	C	A	B	A	C	C	C	C	C	C	C	A	B	

	<i>Godsvogner</i>	Nfo2 6849 <i>NJA</i>	NP3 13054 <i>NJA</i>	Q3 4956 <i>NJM</i>	Q4 500125 <i>NJA</i>	Q4 500126 <i>NJM</i>	Q5 500 210 <i>NJA</i>	Q 73 124 <i>NJA</i>	S3 4520 <i>NJA</i>	Sf3 16 587 <i>NJA</i>	T3 4814 <i>NJA</i>	T3 4860 <i>NJA</i>	T3 10 688 <i>NJA</i>	T3 10962 <i>NJA</i>	T3 11921 <i>NJA</i>	T3 17002 <i>NJA</i>	T13 4893 <i>NJA</i>	T13 16542 <i>NJA</i>	To1 14910 <i>NJM</i>	
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x	
	Teknisk	x	x	x	x	x		x	x	x				x	x	x	x		x	
	Brukspreget	x	x				x	x	x	x								x	x	x
	Identitetsskapende	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x
	Design	x	x	x		x	x	x		x					x	x	x	x	x	x
	Miljøverdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x		x	x	x	x	x		x					x			
	Kvalitet	x	x	x	x	x	x		x	x								x		x
	Representativ	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x	x	x
	I bruk	x	x																	x
	Endret				x									x						x
	Original			x				x	x	x			x		x		x			
Bedømming av tilstand	Svært bra	x	x																	
	Bra			x	x	x			x	x					x	x	x	x	x	
	Dårlig							x					x	x						
	Svært dårlig																			
	Ukjent						x					x	x						x	
Kategori	A	A	B	A	A	B	C	C	A	C	C	C	C	C	A	B	C	C	A	

	<i>Godsvogner</i>	To3 6845 <i>NJA</i>	To4 60437 <i>NJA</i>	Tso4 20 850 <i>SB</i>	Lps 412 8070 <i>NJM</i>	Lds 412 2026 <i>NJM</i>	Ucs 9106103 <i>NJM</i>	Udg 902 9017 <i>NJM</i>	Ø2 16800 <i>NJM</i>	Ø2 16859 <i>NJA</i>	Ø2 19892 <i>NJA</i>	Ø2 16902 <i>NJA</i>	Ø2 16927 <i>NJA</i>	Ø2 16936 <i>NJA</i>	Ø4 17405 <i>NJA</i>	Ø4 17476 <i>NJA</i>	Øf3 24030 <i>NJA</i>
Kulturhistorisk verdi	Konstruksjon	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Teknisk	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Brukspreget	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
	Identitetskapend	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Design	x		x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Miljøverdi	x	x	x					x	x	x	x		x	x	x	x
	Samfunnshistorisk	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Personalhistorisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Opprinnelig-het	Autentisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Kvalitet	x	x		x				x	x	x	x		x	x	x	x
	Representativ	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	I bruk	x							x	x	x	x		x	x		
	Endret																x
	Original		x		x		x	x	x	x	x			x	x	x	
Bedømming av tilstand	Svært bra								x	x	x	x		x	x	x	x
	Bra	x	x		x		x	x									
	Dårlig					x											
	Svært dårlig																
	Ukjent			x									x				
Kategori	B	A	A	B	D	A	A	C	A	C	B	B	B	A	C	A	

